

Schäden durch Aufschichtung von Mieten und Abtransport



Nähe Hasseldieksdammer Weg



Blick von Westen auf das Baufeld



Miete Ausgleichsfläche Wanderweg



Miete Ausgleichsfläche Hasseldieksdammer Weg

Sichtachse Hasseldieksdammer Weg



Blick Richtung Hasseldieksdammer Weg



Blick Richtung Möbelmarktzentrum

Freier Blick am Westring



Fehlende Begrenzung zum Möbelmarktzentrum



Hasseldieksdammer Weg westlich*



Hasseldieksdammer Weg östlich*



Wanderweg Schützengilde östlich*



Wanderweg Schützengilde westlich*



Nahe Kilia Platz*



Nahe Kilia Platz*

* Der Bauzaun kennzeichnet die Grenze der Gewerbefläche